

Số: /KL-SKHCCN

Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
Về việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ

Thực hiện Quyết định thanh tra số 1246/QĐ-SKHCCN ngày 01/12/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên, về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ, ngày 16 tháng 12 năm 2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng khám Việt Đức, địa chỉ: Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Trưởng Đoàn thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

- Phòng khám Việt Đức (viết tắt là Phòng khám), có địa chỉ tại Khối Trường Xuân, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh số 62F8002081, đăng ký lần đầu ngày 16/9/2019, do Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND huyện Tuần Giáo cấp.

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 199/ĐB-GPHĐ ngày 21/7/2020 của Sở Y tế.

- Phòng khám có 01 phòng chụp X-quang, với 01 máy X-quang đang hoạt động bình thường.

- Phòng khám có 01 nhân viên bức xạ và 01 phụ trách an toàn bức xạ.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Kiểm tra hồ sơ

2.1.1. Hồ sơ về thiết bị bức xạ, kiểm xạ, kiểm định

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ số 09/2020/GP-SKHCCN ngày 11/5/2020, do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên cấp (Giấy phép có giá trị đến ngày 11/5/2023) cho phép sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Máy X-quang chụp chẩn đoán tổng hợp Triup International Corp).

- Máy X-quang chụp chẩn đoán tổng hợp Triup International Corp: Kiểu cố định; model TR 200B; seri 061064; do hãng Triup International Corp, Trung Quốc sản xuất năm 2015; Giấy chứng nhận kiểm định số 1521/AdTech/CN ngày 16/11/2021 (thời hạn đến ngày 08/11/2023); biên bản kiểm định số

1521/AdTech/BBKĐ ngày 08/11/2021; Kết quả kiểm xạ ngày 10/11/2022 của Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ Tiên Tiến, địa chỉ: 23 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

2.1.2. Nhật ký và hồ sơ về sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở

- Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở đã được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 242/QĐ-SKHHCN ngày 10/4/2020.

- Máy X-quang có nhật ký vận hành máy.

2.1.3. Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe và hồ sơ liều chiếu xạ của nhân viên bức xạ

* Hồ sơ đào tạo:

- Người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ (Ông Vũ Tu Trường): Chứng chỉ nhân viên bức xạ số 06/2020/SKHHCN ngày 09/4/2020 do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên cấp (Có giá trị đến tháng 4/2025); đã tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế và an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn: Giấy chứng nhận số 33/06/2020/TTĐT ngày 09/3/2020 do Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 004972/PT-CCHN ngày 12/9/2016 của Sở Y tế.

- Nhân viên bức xạ (Ông Là Văn Hùng) đã hoàn thành chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế: Giấy chứng nhận đào tạo ATBX số 315/2020/ĐTAT-RATOC ngày 06/10/2020 do Công Ty TNHH RATOC cấp (thời hạn đến ngày 06/10/2023). Quyết định số 1202/QĐ-SYT ngày 05/12/2017 của Sở Y tế, V/v bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

* Hồ sơ khám sức khỏe:

Có thực hiện khám sức khỏe định kỳ đối với nhân viên bức xạ.

* Hồ sơ liều chiếu xạ của nhân viên bức xạ:

- Nhân viên bức xạ được trang bị 02 liều kế cá nhân (mã số 0002227, mã số 0002267) và 01 áo chì.

- Hợp đồng dịch vụ khoa học kỹ thuật số 291/ATBX ngày 26/12/2019 giữa Phòng Khám Việt Đức với Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân (thời gian thực hiện từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2021 (đã hết hiệu lực).

- Không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng và không lưu giữ hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ.

2.2. Kiểm tra tại phòng chụp X-quang

- Có biển và đèn cảnh báo bức xạ.
- Có nội quy an toàn bức xạ và quy trình vận hành máy.
- Có bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân gắn tại nơi làm việc của nhân viên bức xạ.
- Có trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ: Áo chì và liều kế cá nhân.
- Diện tích phòng đảm bảo theo quy định.
- Thông số máy X-quang khớp với hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
- Tiến hành đo thực tế suất liều bức xạ bằng máy MIRION RDS-30 tại các vị trí: Cửa ra vào, kính chì, nhân viên vận hành máy và hành lang (nơi bệnh nhân ngồi chờ). Kết quả: Suất liều bức xạ tại các vị trí đo nằm trong giới hạn cho phép (*có nội dung kiểm tra an toàn bức xạ kèm theo*).

3. Kết luận

3.1. Những việc đã làm được

Phòng khám Việt Đức đã chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ trong quản lý, sử dụng thiết bị X-quang y tế, như:

- Thiết bị X-quang được kiểm định định kỳ theo quy định.
- Phòng chụp X-quang đảm bảo theo quy định.
- Có trang bị bảo hộ lao động và liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ.
- Có lập hồ sơ và thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ.
- Có xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên phê duyệt.
- Có kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của nhân viên bức xạ theo quy định.
- Kết quả đo suất liều bức xạ tại các vị trí đo nằm trong giới hạn cho phép.

3.2. Tồn tại, hạn chế

- Không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 03 tháng 01 lần.
- Không lưu giữ hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ.

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng

Lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 8 và không lưu giữ hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ quy định tại điểm g,

khoản 2, Điều 14, Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền 6.000.000 đồng (*Sáu triệu đồng*), cụ thể như sau:

+ Hành vi không tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 03 tháng: 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*).

+ Hành vi không lưu giữ hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ: 3.000.000 đồng (*Ba triệu đồng*).

- Hình thức phạt bổ sung: Không.

5. Yêu cầu, kiến nghị

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, yêu cầu Phòng khám Việt Đức thực hiện những nội dung sau:

- Tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ định kỳ 03 tháng 01 lần; lập và lưu giữ hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ theo quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn bức xạ.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Phòng Khám Việt Đức thực hiện nghiêm yết công khai kết luận này tại trụ sở Phòng khám trong 15 ngày liên tục. Tổ chức thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra trước ngày 01/03/2023. Giao Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Phòng khám Việt Đức;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Đăng tải lên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN;
- Phòng QLCN, ATBX,HN, SHTT;
- Lưu: VT, TTra.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Hạnh